

## パワーチャックの給脂と点検清掃

チャックの寿命を低下させる最大の原因は、潤滑不良によるものです。チャックの潤滑は各マスタージョー外周部のグリスニップルより耐圧グリースを8時間毎に注入してください。特に水溶性の切削油使用の場合は、注入回数を増やして下さい。推奨グリースは下表の通りです。

### 推奨グリース銘柄

住鋳製	モリL G-S グリースNo. 1
スリーボンド製	スリーボンド1901
出光製	ダフニーグリースM No. 1
シェル製	アルバニアグリースHDX
東レ・ダウコーニング製	モリコートEPグリース
エクソンモービル製	モービルグリースXHP 222スペシャル

その他、リチウム鋳油系のグリースで、二硫化モリブデンが5%前後含有するものを推奨いたします。