

パワーチャックの給脂

チャックの寿命を低下させる最大の原因は、潤滑不良によるものです。チャックの潤滑は各マスタージョー外周部のグリースニップルより下表推奨グリースを各グリースニップル毎に 3~4cc を注入してください。特に水溶性の切削油使用の場合は、注入回数を増やして下さい。より安全に確実に注油をするには、グリースガン先端の注油口金がつめによってグリースニップルにかみつく機能を持ったタイプのグリースガンのご使用をお奨めします。

推奨グリース銘柄

グリースメーカー名	グリース型式	給脂頻度	ちょう度
Rhenus Lub GmbH レーヌ社	Rhenus CAZ2 レーヌ CAZ2	週 1 回	2
Magna Industrial Co Ltd マグナインダストリアル社	Omega 57 オメガ 57	3 日毎	2
住鋳潤滑剤株式会社	LG-S No.1	8 時間毎	1

- 1) 弊社出荷時は Rhenus CAZ2 (レーヌ CAZ2) を封入塗布した状態で出荷しています。
- 2) グリースの種類を交換する際は、チャックを分解洗浄し、異種グリースの混合は避けてください